Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0035428 DEL 13-12-2024 IN arrivo

TITOLARIO 5.2

Al **Comune di Palagiano (TA)**
PEC: comunepalagiano.aagg@postecert.it

Oggetto: *"Aggiornamento del "Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico – PAI – Assetto geomorfologico – Area costiera".*

[LB_76_24; MTP] – Rif Vs nota prot. n. 0032654 | Prot. ADAM n. 35661 del 15/11/24

In riferimento alla istanza presentata da codesta Amministrazione comunale (di cui alla nota citata in oggetto) di aggiornare il *"Piano Stralcio d'Assetto Idrogeologico - PAI"* in corrispondenza dei terreni dunari costieri, prevedendo per gli stessi la classificazione di *"pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1"*, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, compiuti propri approfondimenti di carattere geologico e geomorfologico, anche supportati da dedicate attività di sopralluogo, ha valutato positivamente la medesima istanza, come nel seguito precisato.

Si evidenzia, *in primis*, che l'area costiera in parola (esaminata mediante analisi di immagini fotografiche ad elevata risoluzione e rilevi *Lidar*, nonché mediante attività di sopralluogo diretto) non risulta connotata da situazioni allarmanti di criticità idrogeologica da frana, tenuto conto che la stessa si caratterizza, essenzialmente, per la presenza di spiagge sabbiose digradanti piane e/o di formazioni dunari.

Ciononostante, in considerazione della *debolezza intrinseca* dei terreni dunari in parola (connotati, tendenzialmente, da valori modesti di coesione) e della contestuale necessità di promuovere azioni di gestione del patrimonio naturale costiero oculate e responsabili (si evidenzia, al riguardo, che tali corpi dunari sono, di fatto, *serbatoi naturali* di sabbia, contribuenti, in accordo alle azioni della dinamica marina sugli stessi agenti, al *ripascimento* naturale delle aree di spiaggia sottostanti e non solo), la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale (in applicazione delle *"Norme Tecniche di Attuazione – NTA"* del PAI, e tenuto conto di quanto all'uopo specificato nell'*"Atto di Indirizzo per la definizione e perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica in ambito costiero"* della stessa Autorità Distrettuale), accogliendo l'istanza in parola presentata da codesta Amministrazione comunale, ha redatto la presente proposta di aggiornamento del "*PAI – Assetto geomorfologico*" (di cui alla cartografia e agli *shp files* in allegato) che ha previsto l'introduzione della classificazione di *"pericolosità geomorfologica media e moderata - PG1"* in corrispondenza delle formazioni dunari in questione.

A corredo della presente nota, pertanto, sono allegate le cartografie del *"PAI vigente"* e della *"proposta di aggiornamento"*, in uno agli *shp files* (georeferenziati nel Sistema di Riferimento UTM – WGS84) della medesima *"proposta di aggiornamento del PAI – Assetto geomorfologico"*.

Si specifica, quindi, che, detta proposta di aggiornamento del PAI (come già innanzi indicato, aderente alla istanza presentata da codesta Amministrazione comunale) sarà sottoposta agli Organi istituzionali dell'Autorità di Bacino Distrettuale, ai fini della formale approvazione (secondo l'iter tecnico e amministrativo scandito dalla normativa vigente ed in particolare D. Lgs n. 152/2006 art. 68 comma 4; Legge n. 120 di data 11/09/2020, art. 54).

Si precisa, altresì, che tale aggiornamento, una volta adottato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale (di cui all'iter procedurale innanzi richiamato) comporterà, nelle aree classificate a *"pericolosità geomorfologica"*, la formale applicazione delle tutele previste dalle *"Norme Tecniche di Attuazione - NTA"* del PAI (nel caso di specie, articoli nn. 11, 12 e 15). D'altra parte giova anche rappresentare che eventuali economie di carattere comunitario/nazionale/regionale destinate alla difesa del suolo sono prioritariamente assegnate (secondo quanto nel seguito meglio specificato) alle aree nelle quali sia formalmente riconosciuto un livello di *pericolosità/rischio,* così come considerato nel PAI. Al riguardo si evidenzia che le Regioni si avvalgono per le proprie attività di proposta di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, di una piattaforma web partecipata a livello nazionale (*ReNDiS - Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo*). L'inserimento delle richieste di finanziamento sulla piattaforma *Rendis*, effettuata da parte delle Regioni, non rappresenta di per sé garanzia di finanziamento, ma solo la condizione necessaria affinché l'intervento proposto possa essere valutato secondo quanto previsto nel recente DPCM del 27/09/21 - *"Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"*. Nell'ambito della predetta procedura, all'Autorità di Bacino

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0035428 DEL 13-12-2024 IN arrivo

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Inquadramento territoriale e immagini fotografiche rappresentative dell'area costiera

Foto - 1 - comune di Palagiano (TA).
Nell'ovale giallo zona costiera interessata dalla presenza di formazioni dunari.



Foto - 2 - Area costiera del comune di Palagiano (TA). Dune costiere e spiaggia sabbiosa (da repertorio fotografico ADB_DAM)

COMUNE DI PALAGIANO PROT N. 0035428 DEL 13-12-2024 IN arrivo

Foto - 6- Area costiera del comune di Palagiano (TA). Formazioni dunari vegetate e antropizzate nelle zone non esposte alle azioni del mare. (Foto da sopralluogo AdB_DAM del 04/11/24).

Foto - 7- Area costiera del comune di Palagiano (TA). Formazioni dunari vegetate e, antropizzate nelle zone non esposte alle azioni del mare. (Foto da sopralluogo AdB_DAM del 04/11/24).